

ЭЦЗЦ МБХ060 0751
КК УУБУЗЬУЖ
231430 УУУКЭЫГД

*Директору ВГ
Управления ВР
по рассмотрению дел УМТУ
на время отсутствия
27.11.17*

ПРОШУ ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАТОРОВ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 6.5.3.1 С) ПРИЛОЖЕНИЯ 6 К
КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ. ЧАСТЬ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ
ТРАНСПОРТ. САМОЛЕТЫ, НЕ ПОЗДНЕЕ 01.01.2018 НА ВСЕХ САМОЛЕТАХ С
МАКСИМАЛЬНОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 27000 КГ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ПОЛЕТЫ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ НАД ВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ, В
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ПОДВОДНЫЕ
ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩИЕ НА ЧАСТОТЕ 8,8 КГЦ. МИНИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ТАКОГО АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ УСТРОЙСТВА СОСТАВЛЯЕТ
30 ДНЕЙ, И ЕГО ЗАПРЕЩЕНО УСТАНОВЛИВАТЬ ВНУТРИ КРЫЛЬЕВ ИЛИ ХВОСТОВОГО
ОПЕРЕНИЯ. С ЦЕЛЮ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОШУ
ВАС В СРОК ДО 30.11.2017 ИНФОРМИРОВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОСАВИАЦИИ ОБ ОСНАЩЕНИИ САМОЛЕТОВ, УКАЗАННЫХ
В ПУНКТЕ 6.5.3.1 С) Ч.1 ПРИЛОЖЕНИЯ 6, ПОДВОДНЫМИ ПРИВОДНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, С
УКАЗАНИЕМ ТИПА ВС, РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ВС, ЭКСПЛУАТАНТА ВС ТИПА
УСТАНОВЛЕННОГО ПОДВОДНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА, ЕГО РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ.
КУДИНОВ
НННН

ЭЦЗЦ МБХ248 1134
КК УУБУЗЬУЖ
240740 УУУКЭЫГД

*Директору ВГ
Управления ВР
по рассмотрению дел УМТУ
на время отсутствия
27.11.17*

ДОВОЖУ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ПО ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ МАК 31.09.2017 В РАЙОНЕ Н.П.БАЗОВ, ШАЛКАРСКОГО
РАЙОНА, АКТОБЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
ПРОИЗОШЛО АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8Т УР-
М1931, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО "АВИАКОМПАНИЯ "ЕВРО-АЗИЯ ЭАР"
(КАЗАХСТАН). ПО МНЕНИЮ МАК, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АП
ЯВИЛСЯ ВЫХОД ВХОДНОЙ КАЧАЛКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ ПРОДОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИЗ СВОЕГО ШТАТНОГО МЕСТА, ЧТО ПРИВЕЛО К
НАРУШЕНИЮ КИНЕМАТИКИ СИСТЕМЫ ПРОДОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
НЕШТАТНОЙ РАБОТЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ КАУ-30Б.
ПРЕДЛАГАЮ: ПРОВЕСТИ РАЗОВЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ОСМОТР СОГЛАСНО
ПУНКТА 1.05.02 (ОСМОТР РУЛЕВЫХ АГРЕГАТОВ "ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ")
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГЛАМЕНТНЫХ
РАБОТ.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСМОТРА ДОЛОЖИТЬ В УПЛГ ВС РОСАВИАЦИИ ДО
30.11.2017.
КУДИНОВ
НННН