

ЭЦЭЦ МБЖ282 1219
КК УУБУЗЪУЖ
271115 УУУКЭЪДЭ

НЕСМОТРЯ НА НЕОДНОКРАТНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОСАВИАЦИИ, ПРОДОЛЖАЮТ
ВЫЯВЛЯТЬСЯ СЛУЧАИ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ АВИАКОМПАНИЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ В
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА ВС ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ТАК, В
НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 36 И 37 ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА РФ, АВИАКОМПАНИИ ЗАЯВЛЯЮТ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В РФ ВС НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИМ СЕРТИФИКАТАМ
ТИПА И КАРТАМ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИХ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ. БОЛЕЕ ТОГО,
В РЯДЕ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДПИСЬЮ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭКСПЛУАТАНТА, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА НЕДОСТАТОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ВС, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РФ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРЕДЛАГАЮ: 1. ИСКЛЮЧИТЬ СЛУЧАИ ПОСТАВКИ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РФ ВС НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИМ СЕРТИФИКАТАМ
ТИПА И КАРТАМ ДАННЫХ. 2. ЭКСПЛУАТАНТАМ ВС ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ВС РОССИЙСКИМ
СЕРТИФИКАТАМ ТИПА. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОФОРМИТЬ АКТОМ ПО КАЖДОМУ ВС
ЗА ПОДПИСЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАНТА. АКТЫ ПРЕДСТАВИТЬ
В РОСАВИАЦИЮ ДО 01.10.2017. 3. РУКОВОДИТЕЛЯМ МТУ ВТ ФАВТ ПРИ
ОЧЕРЕДНЫХ ПРОВЕРКАХ ЭКСПЛУАТАНТОВ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВС РОССИЙСКИМ СЕРТИФИКАТАМ ТИПА, НЕЗАВИСИМО ОТ
СТРАНЫ ИХ РЕГИСТРАЦИИ. ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОВЕСТИ ДО ВСЕХ
ЭКСПЛУАТАНТОВ ВС ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

БУЛАНОВ М.В.
НННН

*Булановой П.Е. - отв.
Кватолю Н.М.
Медведеву С.А.*

*прислать информацию
М. Буланов
28.09.17*

4.01.10